

Service Bulletin List

Nr.	ÄRENDE	Datum
ESB-97E22-502	KORRIGERING AV VÄXELLÅDANS UTVÄXLING OCH ÅTDRAGNINGSMOMENT	1999-07-15
MSB-97E22-501	KORREKTION AV VERKSTADSHANDBOK VÄXELLÅDA V5M31 (BORTTAGNING AV OLJESTYRNING)	1998-03-31
MSB-99E22-502	KORRIGERING AV SPECIALVERKTYGS- UMMER FÖR F5MR3-VÄXELLÅDA	1999-12-15
MSB-99E23-002	ÄNDRING AV RUTIN FÖR ISÄRTAGNING/HOPSÄTTNING AV KRONHJUL	1999-12-15
MSB-99E23-503	ÄNDRINGAR OCH RÄTTELSE I VERKSTADSHANDBOK AUTOMATVÄXELLÅDA FÖR FRAMHJULSDRIFT	1999-12-15
MSB-99E23-003	UTELÄMNANDE AV EXTERNT OLJEFILTER AUTOMATVÄXELLÅDA	2000-02-29