



SERVICE BULLETIN


QUALITY INFORMATION ANALYSIS
OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN		N°.: MSB-99E23-003	
		Fecha: 2000-29-02	<Modelo> TODOS LOS MODELOS
Asunto: SUPRESIÓN DEL FILTRO DE ACEITE EXTERIOR DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA		<M/A> 99-99	
Grupo: TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	Borrador núm.: 99AT610110		
INFORMACIÓN	INTERNATIONAL CAR ADMINISTRATION OFFICE	 T.NITTA - PROJECT LEADER AFTER SALES SERVICE & CS PROMOTION	

1. Descripción:

En los vehículos con tracción delantera (E-W) se ha suprimido el filtro de aceite exterior para la transmisión automática.

La supresión del filtro de aceite exterior hace inútil la sustitución periódica del filtro de aceite.



2. Modelos aplicables:

F4A41, F4A42, F4A51, F5A42, F5A51
W4A41, W4A42, W4A51, W5A42, W5A51

3. Fecha de entrada en vigor:

Desde el 20 de septiembre de 1999