




SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS
OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN		Nr.: MSB-99E23-003	
		Datum:2000-29-02	<Modell> ALLA MODELLER
			<M/A> 99-99
Ärende:	UTELÄMNANDE AV EXTERNT OLJEFILTER AUTOMATVÄXELLÅDA		
Grupp:	AUTOMATISK VÄXELLÅDA	Utkast Nr.:	99AT610110
INFORMATION	INTERNATIONAL CAR ADMINISTRATION OFFICE	<i>Tomoaki Nitta</i> T.NITTA - PROJECT LEADER AFTER SALES SERVICE & CS PROMOTION	

1. Beskrivning:

Hos framhjulsdrivna bilar med motorn fram (E-W) har automatväxellådans externa oljefilter utelämnats. Därför är byte av oljefiltret inte längre nödvändigt.



2. Tillämpliga modeller:

F4A41, F4A42, F4A51, F5A42, F5A51
W4A41, W4A42, W4A51, W5A42, W5A51

3. Gäller från:

Från 20 september 1999